

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 51-10-11

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Колпашевского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Колпашево, ул. Кирпичная, 72/1, тел. 8(38254) 5-84-75; gpn_kolpashevo@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 7/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Томский базовый медицинский колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Колпашевского района по пожарному надзору N 2 от "11" февраля 2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09ч 30мин. «28» мая 2021г. по 15ч 00мин. «31» мая 2021 г.

проведена проверка Главным государственным инспектором Колпашевского района по пожарному надзору Фальковым Павлом Константиновичем. по адресу: 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Озерный, 10. (здание филиала);

проведившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим хозяйством Фатеевым А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и правления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.	п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012	01 июня 2022г.	
2.	Не обеспечен непрерывный автоматический контроль исправности по всей протяженности шлейфов пожарной сигнализации. При снятии извещателя из опорного кольца (базовое основание) прибор приемно-контрольный не	п. 5.17 СП 484.1311500.2020 п. 4.2.5.3. ГОСТ Р 53325-2012; п. 12.58 НПБ 88-2001*	01 июня 2022г.	

	регистрирует сигнал о неисправности.			
3.	Формирование сигнала оповещения (СОУЭ) допускается при срабатывании системы пожарной сигнализации без процедуры перезапроса (алгоритм «А»), без использования автоматического срабатывания дымового не адресного пожарного извещателя (ИП) и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же зоне контроля пожарной сигнализации за время не более 60 секунд, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса.	п. 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.1 СП 484.1311500.2020	01 июня 2022г.	
4.	Территория, на которой расположено здания имеет ограждения, а также въездные ворота, при этом система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Не обеспечено ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п.71 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01 февраля 2022г.	
5.	Допускается отсутствие пожарных извещателей на опорных кольцах, (базовых основаниях) в помещении преподавательской и в спортивном зале. На момент проверки извещатели отсутствовали на своих местах.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ст. 54 ФЗ-123	01 февраля 2022г.	
	Допускается фиксация двери, отделяющей лестничную клетку от коридора на первом этаже помещений общежития в открытом положении.	пп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01 февраля 2022г.	

**Главный государственный инспектор
Колпашевского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы П.К. Фальков**
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"__" _____ 2021 г.
Предписание получил:

(подпись)
"__" _____ 20__ г.



(должность, фамилия, инициалы)